

现代（江苏）技术变更通报

编号：2005-06-J01

2005-6-17

TO: 各担当课长 Improvement News
A/S人员 Service Information
A/S代理商 Field Campaign
Parts代理商 Others

Copy: 技术部、质量部、销售部、副总经理

适用机型: **R225LC-7挖掘机**
主 题: **发动机烟度改善（CPU内程序变更）**

一. 目前状况

现部分用户反映挖掘机在M、H、S三种工作模式下，发动机转速回复过程中烟度过大。

二. 改善措施

- (1) CPU内部程序变更
- (2) CPU零件号变更:
 - a.原来零件号: 21N6-42101
 - b.变更零件号: 21N6-44100
- (3) 互换性: b——→ a
- (4) 适用机号: H22L71951~

三. 注意事项

- 1.请代理商配件管理及销售人员及时进行手册更改。
- 2.请广大代理商人员根据所维修机器上的实际CPU零件号来调拨或订购所需之CPU。

A/S主管部长 朴喜廷